



GAMLETREHUS.NO

BEHANDLING MED JERNVITRIOL

Jernvitriol gir nytt trevirke et grålig, eldet utseende.

Behandlingen er en kjemisk beising som fremskynder treets naturlige aldringsprosess og gir treet et lag av døde fibre på utsiden. Fuktigheten blir ikke stående i veggen og skape råte, men går inn og ut med regn og sol.

Oppskrift til ca 20 m² uhøvlet treverk:

- 0,5 kg jernvitriol
- 10 liter varmt vann
- 1/2 pose sølvbeis

Løs opp jernvitriol i det varme vannet under omrøring. Tilsett sølvbeis og rør til den er godt blandet inn.

Stryk blandingen på treverket med pensel.

Jernvitriol har ingen farge ved påføring, men sølvbeisen gjør overflaten grå, slik at man ser at alle felt er dekket.

Gråfargen vil oppstå over tid, alt fra dager til måneder. Samtidig som fargen utvikler seg vil den vannløselige sølvbeisen vaskes av veggen når det regner og forsvinne.

Tips:

- Det anbefales å behandle panel stående etter at det er montert på veggen, det er vanskelig å få til jevn farge på liggende virke.
- For lite jernvitriol gir ingen farge, mens for sterk oppløsning blir skjoldete.
- Sølvbeis kan erstattes av noen teskjeer med kjørnøk pigmentpulver.